

DRINGENDE ZAKELIJKE :

Indien U een HORNBY 700 bezit met een motorkamer boven de 1035 en de garage waarin uw schijfluik loopt, is de kans groot dat de motor losgeraakt op een zodanige wijze dat de schijf eveneens vastdeed. De garage op het dek is vastgezet uit het dek getrokken. Wij aan verzoeken wij U beleefd dit direkt aan ons te melden.

Van 1 tot 15 oktober hebben wij met een van onze Engelse Fabriek in Harderwijk aan dit te repareren. Deze vrij ingrijpende reparatie (er dient nl. een extra versterking van het dek te worden aangebracht) kan alleen goed in Harderwijk worden uitgevoerd.

Deze noodzakelijke reparatie valt onder garantie, ook indien uw garantie-termijn reeds verstreken is.

Indien de reparatie te Harderwijk plaatsvindt dan vervalt ook de f.250,- eigen risico uit onze garantie-verzekering.

Wij bieden namens de Engelse fabriek u de nodige excuus aan voor het te veroorzaken ongemak.

30 Sept. 1980.

*Heer Terug  
10 Okt '80 10 Okt '80*